

WaxRemover



AGENT DE CURĂȚARE DE BAZĂ



Agent de curățare de bază pe bază de solvent pentru pardoseli tratate cu ulei și ceară. Îndepărtează impuritățile persistente și straturile vechi de agent de întreținere.

- Agent de curățare intensiv clasic pentru podelele tratate cu ulei/ceară
- De asemenea, adecvat pentru podelele sensibile la apă

Domeniu de utilizare:

Adecvat pentru îndepărtarea straturilor vechi de ceară de pe pardoselile tratate cu ulei și ceară.

Date despre produs

NR. ARTICOL			
10309	11	6	480

Ingrediente	> 30% hidrocarburi alifatiche, parfumuri, LIMONENE
Depozitare și transport	Stabil la depozitare 36 luni. Nu este sensibil la îngheț.
GISCODE	GG0

Indicații de prelucrare

- Agitați bine materialul.
- Respectați specificațiile generale și specifice produsului privind protecția muncii. Indicațiile detaliate se găsesc referitor la GISCODE în instrucțiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.

DILUANT

Produsul este prevăzut să fie gata de prelucrare și nu trebuie să fie diluat!

APARAT APLICATOR / CONSUM DE MATERIAL

Recipientul de pulverizare LOBA/20-40 ml/m² = 25-50 m²/l în funcție de gradul de murdărire, curățare cu mașina cu disc rotativ și discul special LOBA verde, colectați murdăria desprinsă cu un șervet.

UTILIZARE:

Aplicați WaxRemover cu un șervet sau un recipient de pulverizare LOBA pe suprafața de curățat. După o durată de acționare scurtă prelucrați cu o mașină cu disc rotativ și un disc special LOBASAND verde așezat dedesubt. Resturile de ceară sau murdăria desprinse trebuie să fie îndepărtate imediat după aceea cu un șervet uscat. Lucrați în secțiuni pe suprafețele mari. Dacă este necesar, procedura poate fi repetată. Aerisiți cu atenție zonele de lucru în timpul prelucrării și uscării.

Indicații generale

Indicații de siguranță: la prelucrarea și uscarea produselor cu conținut mare de solvenți se produc vapori inflamabili de solvenți. De aceea, sunt interzise focul, flacăra deschisă, sudura, fumatul etc. în zona periculoasă. Aerisiți riguros spațiile de lucru și de depozitare. Aparatele electrice trebuie să fie deconectate prompt din spațiile de lucru și auxiliare, astfel încât acestea să se răcească înainte de începerea lucrărilor. Evitați orice formare de scântei, de asemenea, la instalațiile electrice. Mențineți recipientele cu materiale închise etanș. Îndepărtați componentele sensibile la solvenți, plantele sau animalele (acvariile) din zona periculoasă a vaporilor de solvenți.

Informațiile din acest document și toate celelalte indicații și recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt rezultatul experienței anterioare și se referă la condițiile standard. Din cauza multitudinii de posibilități de utilizare și condiții de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuției cu departamentul LOBA de tehnică a aplicațiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele și normele actuale. Răspunderea și responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condițiilor noastre generale de afaceri și nu sunt extinse prin aceste informații și nici prin consilierea noastră. Odată cu apariția unor noi informații tehnice, cele vechi își pierd valabilitatea.

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C și umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum și cu aerisirea atentă a spațiilor de lucru, fără curenți de aer. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea atingerii durității finale, nu curățați umed și nu așezați covoare. Pentru acoperirea suprafeței înainte de atingerea durității finale, utilizați LOBA Cover 400. Datele specifice produsului se găsesc în informațiile tehnice aferente.

Cuvintele și simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise și protejate cel puțin pe teritoriul Germaniei.