

# Tanzböden richtig behandeln

## Tanzböden für professionellen Tanzsport

erfordern schrittsichere, griffige Oberflächen mit geringem Gleitvermögen.

### Untergrundvorbereitung / Schliff:

- Der Boden muss gut geschliffen, sowie frei von Öl, Fett, Wachs, Silikon und Schleifstaub sein
- Holzfeuchte < 12%
- Raumtemperatur 15°C bis 25°C
- relative Luftfeuchtigkeit 40% bis 65%
- Materialtemperatur 18°C bis 25°C.

Um die Griffigkeit des Bodens zu gewährleisten Schlussschliff mit Schleifpapier Korn P 80.

### Oberflächenbehandlung:

- Eine Schicht LOBASOL® HS 2K ImpactOil mit der LOBATool Ölwalze Microfaser 60-80 aufbringen und nach einer Einwirkzeit von ca. 1 Stunde mit einer Einscheibenmaschine und untergelegtem LOBASAND Spezial-Pad beige egalisieren.
- Nach Trocknung von mind. 24 Std. wird die Fläche mit LOBACARE® ParkettWax eingepflegt (auftragen und auspolieren)

### Reinigung und Pflege:

Die Böden werden üblicherweise trocken gereinigt, (saugen, kehren, moppen), bei Bedarf ist eine Reinigung durch feucht wischen mit LOBACARE® Cleaner, bzw. LOBACARE® ParkettSoap möglich. Wird der Wachsfilm zu dünn ist nachzuwachsen. Hierzu LOBACARE® ParkettWax dünn auftragen und polieren.

Bei dem Einsatz von Tanzspänen wird ebenfalls ein Wachsfilm aufgebaut. Sollte dieser zu punktuellen Anhäufungen führen, können diese mittels einer geeigneten Stoßscharre abgetragen werden. Anschließend empfiehlt sich eine Pflegemaßnahme mit LOBACARE® ParkettWax.

### Freizeitsport:

Werden für den Freizeitsport bzw. Mehrzwecknutzungen Oberflächen mit höherer Gleitfähigkeit gewünscht, kann alternativ eine Lackierung der Flächen mit einem für stark strapazierte Bereiche geeigneten Parkettsiegel erfolgen.

Der Schlussschliff erfolgt dann mit einer üblichen Körnung P 100/120. Zur Oberflächenbehandlung eignen sich z.B. unsere wasserbasierten Produkte

LOBADUR® 2K Supra <sup>A.T.</sup>, LOBADUR® 2K UltraSport, LOBADUR® WS 2K Duo

Um einen übermäßigen Abrieb und Verschleiß zu verhindern, sind intensive Pflegemaßnahmen notwendig. **Vor jeder Tanzveranstaltung ist zu prüfen, ob eine ausreichende Pflegeschicht vorhanden ist. Im Bedarfsfall ist diese zu erneuern.**