

# WaxRemover



СРЕДСТВО ЗА ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ



Основен почистващ препарат на база разтворител за намазани с масло и вакса подови покрития. Отстранява упорити замърсявания и стари слоеве почистващи материали.

- Класически интензивен почистващ препарат за намазани с масло/вакса подове
- Подходящо и за чувствителни към вода подове.

#### Област на приложение:

Подходящ за отстраняване на стари слоеве восък върху намазани с масло и покрити с восък подови покрития.

## Продуктови данни

АРТИКУЛ №			
10309	11	6	480

Съставки	> 30% алифатни въглеводороди, парфюми, LIMONENE
Съхранение и транспорт	36 месеца стабилно съхранение. Нечувствителен към измръзване.
GISCODE	GG0

## Указания за обработка

- Добре разклатете материала.
- Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес [www.wingis-online](http://www.wingis-online).

#### РАЗРЕДИТЕЛ

Продуктът е готов за обработка и не трябва да се разрежда!

#### АПЛИКАТОР / РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

Разпръскваща кана LOBA/20 –  $40 \text{ ml/m}^2 = 25 - 50 \text{ m}^2/\text{l}$  в зависимост от степента на замърсяване, почистване с еднокорпусна машина и специална подложка LOBA зелено, поемане на мръсната вода с кърпа.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ:

Нанесете WaxRemover с кърпа или разпръскваща кана LOBA върху почистваната повърхност. След кратко време на действие обработете с еднокорпусна машина и подложена специална подложка LOBASAND зелено. Разтворените остатъци от вакса и замърсяване непосредствено след това трябва да се съберат със суха кърпа. При големи площи действайте на отделни участъци.

При необходимост процесът може да се повтори. Проветрявайте добре работните зони по време на обработка и изсъхването.

## Общи указания

**Указания за безопасност:** При обработката и сушенето на съдържащи силни разтворители продукти възникват запалими изпарения на разтворителя. Поради това се забраняват огън, открит пламък, заваряване, пушене и др. в зоната на опасност. Проветрявайте добре работните и складовите помещения. Електрическите уреди в работните и съседните помещения трябва да се изключват своевременно така, че да са изстинали при започване на работите. Предотвратявайте всякакво образуване на искри, включително в електрическите инсталации. Съдовете с материали да се държат плътно затворени. Отстранете чувствителните към разтворители части, растения или животни (аквариуми) от зоната на въздействие на изпаренията на разтворителя.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразието възможности за използване и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

**Време за изсъхване:** Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBA Cover 400. Ще намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.