

ParkettOil



СРЕДСТВО ЗА ГРИЖИ






Поддържащо масло на основа разтворител. За защита на намазани с масло подове. Запазва хубавия вид на намазани с масло подове като грижа по цялата повърхност или на частично подобрене.

- Освежаване за изтощени и износени подове.
- Отстранява леки повреди в маслото за грундиране.
- Идеално за поддържане на цяла площ или частично коригиране
- Надеждна и лесна обработка
- Запазва противоплъзгащите свойства на намазани с масло подове

Област на приложение:

Подходящ за поддържане на намазан с масло паркет и дървени подове.

Продуктови данни

АРТИКУЛ №			
10461	1l	6	480
	5l	4	120

Съставки	алипатични въглеводороди, модифицирани растителни масла, Сухи вещества, Вода, Сухи вещества, несъдържащи кобалт
Съхранение и транспорт	36 месеца стабилно съхранение. Нечувствителен към измръзване.
GISCODE	060

Указания за обработка

- Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес www.wingis-online.
- Добре разклатете материала.

РАЗРЕДИТЕЛ

Продуктът е готов за обработка и не трябва да се разрежда!

АПЛИКАТОР / РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

Въжена бърсалка, разпръскваща кана или кърпа LOBA 10 – 30 ml/m² (30 – 100 m²/l).

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

- Може да се преминава внимателно по него след 4 – 6 часа.
- Пълно натоварване и покриване след 12 часа.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Новоположени многослойни елементи, както и прясно намазани с масло подове

почистете без прах (метене, изсмукване). Нанесете равномерно ParkettOil с кърпа без мъх или въжена бърсалка LOBA. Изравнете излишъка и избягвайте образуване на локви. Почиствайте подовите с упорити замърсявания чрез влажно избърсване с LOBA ParkettSoap. След пълно изсъхване нанесете ParkettOil.

Подгответе износените подове със следи от употреба

с основно почистване с LOBA Cleaner или LOBA ParkettSoap, при необходимост също чрез машинно изравняване с леко абразивна специална подложка LOBA (бежово/зелено). След пълно изсъхване нанесете ParkettOil.

При силно увреждане

може да е необходима допълнителна обработка с импрегниращо масло. Даваме указания по темата в указанията на LOBA за поддръжка за намазани с масло дървени подове.

На по-големи повърхности

може да се работи по метода SprayCleaner. Нанесете ParkettOil чрез напръскване и машинно изравняване (еднодискова машина със специална подложка LOBA бяло).

Върху непопиващи основи

например новоположени или почти неизползвани фабрично намазани с масло за защита от UV паркетни подове, поддържащото масло не може да проникне в дървото, стига се до нарушения в овлажняването и/или закъснение при изсъхването. За поддържане на тези подове трябва да се използва например LOBA NatureWax като алтернатива.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ

Съхранявайте напоените парцали, падове и други работни средства в затворени съдове, намокрете маслото заедно с шлифовъчния прах, парцала от плат и др.п. с вода или ги съхранявайте в затварящи се кофи респ. ги отстранете като отпадък пожаробезопасно - в противен случай има опасност от самовъзпламеняване. Грижливо проветрявайте работните зони по време на обработка и съхнене.

Общи указания

Почистване на работните устройства: Почиствайте работните устройства с разтворители, като например почистващ препарат за четки.

Време за изсъхване: Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBA Cover 400. Ще намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Указания за безопасност: При обработката и сушенето на съдържащи силни разтворители продукти възникват запалими изпарения на разтворителя. Поради това се забраняват огън, открит пламък, заваряване, пушене и др. в зоната на опасност. Проветрявайте добре работните и складовите помещения. Електрическите уреди в работните и съседните помещения трябва да се изключват своевременно така, че да са изстинали при започване на работите. Предотвратявайте всякакво образуване на искри, включително в електрическите инсталации. Съдовете с материали да се държат плътно затворени. Отстранете чувствителните към разтворители части, растения или животни (аквариуми) от зоната на въздействие на изпаренията на разтворителя.

Общи указания

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразието възможности за използване и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните стандарти.

Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.