



# DeckOil Color

## rôzne farby

IMPREGNÁCIA OLEJOM



### Svieži vzhľad farby a spoľahlivá ochrana pred slnkom a dažďom

Farebný impregnačný olej pre drevené povrchy v exteriéri. Zvýrazňuje prirodzenosť dreva a vytvára zaujímavé farebné odtiene. Naolejujte svoje terasové palubovky a záhradný nábytok a profitujte z efektívnej ochrany za každého počasia. Zachované farebné pigmenty predchádzajú starnutiu dreva podmienenému poveternostnými vplyvmi a umožňujú voľbu atraktívnych farieb.

- Hĺbková ochrana pred UV žiarením, mrazom a vlhkom
- Dobrá vsiakavosť
- Bezpečné a ľahké spracovanie
- Vhodné aj na impregnáciu záhradného nábytku
- Použiteľné na hladkých aj ryhovaných doskách
- Predchádzajúce použitie výrobku LOBA DeckPrepare zlepšuje životnosť
- Vhodné na detské hračky podľa EN 71-3

### Oblasť použitia:

Vhodný na drevené terasy, decking, záhradný nábytok a iné predmety z dreva vo vonkajšom prostredí. Vhodné na detské hračky, sú splnené požiadavky DIN EN 71-3 - „Migrácia niektorých prvkov“. Protišmykové podľa DIN 51097, skupina hodnotenia B a DIN EN 16165:2021-12, skupina hodnotenia R10.

## Údaje o výrobkoch

VÝR. Č.			
10616	2,5l	4	120

<b>Pevné častice</b>	46 ±2%
<b>Zloženie</b>	alifatické uhľovodíky, modifikované rastlinné oleje, pigmenty, sušiny, voda, bezkobaltové sušiny
<b>Skladovanie a transport</b>	Skladovateľnosť 36 mesiacov. Výrobok nie je citlivý na mraz. Nejedná sa o nebezpečný materiál podľa ADR.
<b>GISCODE</b>	Ö60



800145 Bledohnedá    800150 Tmavohnedá    800099 Červohnedá    900148 Sivá

Nepreberáme záruky za farbu.

## Pokyny ku spracovaniu

- Optimálne podmienky spracovania sú: +15 °C až +25 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 40 % až 75 %, teplota materiálu +15 °C až +25 °C.
- Nenanášajte na horúce povrchy ani povrchy vystavené silnému slnečnému žiareniu, inak by mohla nanosená vrstva príliš rýchlo zaschnúť. Nenanášajte v prípade, ak do 3 hodín po nanosení možno očakávať dážď.
- V prípade pochybností naneste na testovaciu plochu, aby ste zistili znášateľnosť, príľnavosť a vzhľad. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od typu dreva, zvlášť pri olejových, farebných a živicových typoch dreva.
- Materiál dobre pretrepať.
- Materiál neliať na podlahu, použiť vedro na lakovanie LOBATOOL.
- Zabráňte tvorbe kvapiek na povrchu, resp. natierajte priamo hladko štetcom alebo kefou.
- Dodržiavajte všeobecné a pre produkt špecifické predpisy pre ochranu zdravia pri práci. Bližšie pokyny nájdete v súlade s GISCODE v návodoch na obsluhu, ktoré sú dostupné na stránkach [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### RIEDIDLO

Pre zosvetlenie farebného odtieňa, resp. pre redukovanie krycej schopnosti zmiešať s transparentnou variantou. Maximálne tri diely transparentu na jeden farebný diel.

### NANÁŠACIA TECHNIKA / SPOTREBA MATERIÁLU

Kefa na olej LOBATOOL, štetec, handrička bez vlákien/80 – 120 mm/m<sup>2</sup> na objednávku.

Skutočná spotreba materiálu závisí od druhu dreva, vlhkosti dreva a stavu poveternostných podmienok povrchu. V prípade potreby musí byť skutočná spotreba stanovená podľa skúšobnej objednávky. Optimálnu impregnáciu/ochranný účinok možno zaručiť iba pri dosiahnutí nasýtenia vlákien (maximálna absorpcia oleja drevom). Za tým účelom sa môžu vyžadovať viaceré objednávky.

### DOBA SCHNUTIA

- cca 12 hodín.

### PRÍPRAVA:

- Nečistoty, staré nátery podľa potreby najskôr odstrániť.
- Novo inštalované drevo väčšinou so zatvorenými pórmí nedokáže často prijať dostatočné množstvo oleja, preto treba najskôr póry "otvoriť". Toto sa dá urobiť buď vystavením dreva poveternostným vplyvom, alebo alternatívne viacnásobným navlhčením dreva s medzischnutím.
- Silne znečistené a zvetrané drevené terasy a decking vyčistiť s LOBA DeckDegrayer, dodržať technické informácie ku výrobku.

### SPRACOVANIE:

- LOBA DeckOil nanášať rovnomerne so štetcom alebo handrou nepúšťajúcou vlákna v smere kresby dreva.
- Po cca.30 minútach pôsobenia rozotrieť nevsiaknutý olej štetcom alebo handrou.
- Drevený nábytok, špeciálne sedačky až do sucha povytierať savou handrou. Na väčšie plochy použiť olejovú kefu LOBATOOL.
- Podľa potreby po preschnutí cez noc naniesť ďalšiu vrstvu oleja.

### DÔLEŽITÉ POKYNY

Prebytočný materiál sa musí pri zjednocovaní úplne odstrániť. Pri niektorých exotických drevinách je možné dlhšie schnutie. Namočené handry, podložky a iné pracovné prostriedky uchovávajú v uzavretých nádobách, olej v kombinácii s brúsnyim prachom, látkové handry atď. navlhčíte vodou alebo uložte do uzatvárateľného vedra alebo zlikvidujte bez použitia ohňa; inak hrozí riziko samovznietenia. Pracovné priestory počas aplikácie a schnutia dôkladne vetrajte.

## Všeobecné pokyny

**Doba schnutia:** Uvedené doby schnutia platia pri teplote +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % a pri starostlivom vetraní pracoviska bez prievaniu. Nižšie teploty, vyššie hodnoty relatívnej vlhkosti a horšie vetranie vedie ku spomaleniu schnutia. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti nečistite povrch na mokro a nepokladajte koberce. Na zakrytie povrchu pred dosiahnutím konečnej tvrdosti použite LOBA Cover 400. Špecifikácie produktu nájdete v príslušnom technickom liste.

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, sú výsledkom doterajších skúseností a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok spracovania nezabavujeme užívateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a zodpovednosť sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto informácie, ani našim poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju platnosť.

Slová a symboly označené symbolom © predstavujú práva ku značkám, ktoré sú registrované a chránené minimálne na území Nemecka.